

Bilder fra befaring på 31/39 – Ahlsand – 03.09.18.

Befaring foretatt av Anders Pedersen og Heidi Rødven, enhet for plan- og byggesak



Gangsti fra brygge til hytte. Omtrentlig eiendomsgrense markert med gult.



Jordvoll i grense mot nabo (31/42). Vollen ligger inn på naboens eiendom. Omtrentlig eiendomsgrense markert med gult.





Grensebolt og fastmerke på kolle mot bryggene.



Jordvoll på/over grense til 31/42. Omtrentlig eiendomsgrense markert med gult.

Vollen er ikke søkt om og er dels plassert på samme sted som det ble godkjent midlertidig deponering av masser under byggearbeidet på vilkår av at området skulle tilbakeføres etter ferdigstillelse.





Overgang mellom hytte og anneks mangler sammenhengende tak.



Kjellerdør under anneks – ikke i samsvar med godkjente tegninger.



Kjellerdør under hytta – uklart om rommet innenfor har lavere takhøyde enn 1,9 m som godkjent.



Kløft mot fjorden hvor vedtaket godkjenner gjenfylling med stedegne masser over drenggrøft. Grøft skal gro til med naturlig vegetasjon.

Grensemerke ikke gjenfinnbart. Omtrentlig eiendomsgrense markert med gult.





Gresslagt området dels på egen og dels utenfor egen eiendom. Bed anlagt der tidligere utepeis sto. Platting og peis utenfor eiendom fjernet i samsvar med vedtak. Omtrentlig eiendomsgrense markert med gult.



Omtrentlig eiendomsgrense markert med gult.



Jordvoll og plen. Omtrentlig eiendomsgrense markert med gult.





Område fylt opp med masse. Trolig tilsådd med «blomstereng» e.l. Ligger i sin helhet utenfor eiendommen.




Skorter med ferdigplen og tilsådd med gress. Ligge i sin helhet utenfor eiendomsgrensa.





Ferdigplen utenfor eiendomsgrensa. Omtrentlig eiendomsgrense markert med gult.





Ferdigplen utenfor egen eiendom. Grensebolt ikke funnet. Omtrentlig eiendomsgrense markert med gult.



Grensebolt funnet ca. 10 m lengre nord enn grensepunkt i målebrev. Trolig en eldre grensebolt som ikke er fjernet.