
Naturkartlegging i sjø Ramskjær i Nordfjorden

Gjennomført av Multiconsult august 2026.

Risør kommune har fått Natursatsmidler fra Miljødirektoratet til naturkartlegging i sjø, og har gitt oppdraget til Norconsult, som har kartlagt følgende område i august i år (område i blått):




Kartleggingen er gjort etter ny metodebeskrivelse av kartlegging i sjø, og skal rapporteres til Miljødirektoratet og legges ut på Naturbase i løpet av vinteren. Kommunen ba Norconsult om en mer detaljert kartlegging av sjøområdet rundt Ramskjær, og har fått følgende rapport:

Solkraftanlegget ved Ramskjær


Innenfor foreslått plassering av planområdet er det registrert at det ikke finnes noen marine naturtyper etter Miljødirektoratets instruks, se *Figur 3-6*. Her ble det funnet bløtbunn, med noe fjell og stein. Det ble observert tunikater, hydroider og spor etter gravende megafauna og rørbyggende organismer. *Figur 3-7* viser et eksempelbilde.

Videre ble ålegressengen som er registrert i Naturbase i 2005 undersøkt. Her ble det observert kun spredte forekomster av ålegressindivider (<5% dekning), og kan ikke lenger betegnes som en ålegrasforekomst eller marin naturtype. Dette er altså en tidligere registrert forekomst som ikke ble gjenfunnet.

På sørsiden av Ramskjær er det registrert et lite tangsamfunn bestående av grisetang, se *Figur 3-8*. Det hadde spredte forekomster av lurv (6,25-12,5%), men var ellers et fint tangsamfunn uten menneskeskapte forstyrrelser og høy tetthet (>50%) av tang.



Figur 3-6: Kartlegging utenfor Ramskjær og innenfor foreslått plassering av planområdet for et midlertidig testanlegg. Røde punkter viser «ingen naturtype».



Figur 3-7: Bunn på 63,7 m innenfor foreslått planområde utenfor Ramskjær. Spor etter gravende megafauna og rørbyggende organismer.



Figur 3-8: Tangsamfunn på sørsiden av Ramskjær