

Fra: Dag Olav Hødnebø[dag.olav@hodnebo.net]  
Dato: 13.11.2014 10:38:26  
Til: Garthe, Sigrid Hellerdal  
Tittel: VS: Sent from CM2320fxi MFP

---

Hei Sigrid.

Se vedlegg ad molo i Strandgaten.

Tenkte det var lurt å si fra allerede nå, om at vi må ha en grundig dokumentasjon av bygget mitt før en eventuell oppstart av arbeidene på moloen. Det er særlig fare for setninger knyttet til tung transport.

Ytterkant av mitt bygg står på påler.

Hvis moloen skal bygges, foreslår jeg at all transport av stein til skjer opp Tangengaten, ned Bryggebakken og tilbake Strandgaten. På denne måten får man de tyngste belastningene i Tangengaten.

Prosjektet er spennende og nyttig☺

Dag

Vennlig hilsen

Dag Olav Hødnebø

Hødnebø Bygg AS

Torvet 3

N 4950 Risør

Mobil tel 0047 908 48691

e-post. Dag.olav@hodnebo.net

**Fra:** scanner@telag.no [mailto:scanner@telag.no]

**Sendt:** 13. november 2014 10:10

**Til:** Dag Olav Hødnebø

**Emne:** Sent from CM2320fxi MFP